

| Data da ação   | Ação   | UN.  | Quant.         |                |        |
|--|--|--|----------------|----------------|--------|
| 02/01/2019   | Catação de Papéis e Plásticos em Áreas Verdes              | equipes  | 1,00           |                |        |
|  | Conserto De Tubulação- S. Distribuidor De Água             | UN.  | 11,00          |                |        |
|  | Desobstrução E Conserto De Tubulação - S. Coleta De Esgoto | UN.  | 5,00           |                |        |
|  | Desobstrução E Limpeza Da Rede De Drenagem                 |  | M              | 1,00           |        |
|  |  |  | M              | 1,00           |        |
|  |  |  | M <sup>3</sup> | 1,00           |        |
|  |  |  | M              | 1,00           |        |
|  |  | Meio Fio E Calçada (Recomposição / Pintura / Conserto)       | UN.            | 2,00           |        |
|  |  | Operação Tapa Buraco   |                | T              | 1,00   |
|  |  |  |                | T              | 1,00   |
|  |  |  |                | T              | 1,00   |
|  |  |  |                | T              | 1,00   |
|  |  |  |                | T              | 1,00   |
|  |  | Poda   |                | UN.            | 26,00  |
|  |  |  |                | UN.            | 132,00 |
|  |  |  |                | UN.            | 9,00   |
|  |  | Reconformação do Leito Estradal ( Patrolamento / Laminagem ) |                | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|  |  |  |                | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|  |  |  | M <sup>2</sup> | 1,00           |        |
|  |  |  | M <sup>2</sup> | 1,00           |        |
|  | Remoção Manual e Mecanizada de Entulhos                    |  | T              | 1,00           |        |
|  |  | Roçagem  | M <sup>2</sup> | 1,00           |        |
|  | Substituição De Lâmpada                                    |  | M <sup>2</sup> | 1,00           |        |
|  |  |  | UN.            | 1,00           |        |
|  |  |  | UN.            | 1,00           |        |
|  |  |  | UN.            | 1,00           |        |
|  |  |  | UN.            | 1,00           |        |
|  |  |  | UN.            | 1,00           |        |
|  |  |  | UN.            | 3,00           |        |
|  |  |  | UN.            | 1,00           |        |
|  |  |  | UN.            | 1,00           |        |
|  | 03/01/2019   | Conserto De Tubulação- S. Distribuidor De Água               | UN.            | 8,00           |        |
|  |  |  | UN.            | 6,00           |        |
| Desobstrução E Conserto De Tubulação - S. Coleta De Esgoto   |  | UN.  | 2,00           |                |        |
|  |  | UN.  | 5,00           |                |        |
| Desobstrução E Limpeza Da Rede De Drenagem                   |  | M  | 1,00           |                |        |
| Meio Fio E Calçada (Recomposição / Pintura / Conserto)       |  | UN.  | 2,00           |                |        |
|  |  | UN.  | 2,00           |                |        |
| Operação Tapa Buraco   |  | T  | 1,00           |                |        |
|  |  | T  | 1,00           |                |        |
|  |  | T  | 1,00           |                |        |
|  |  | T  | 1,00           |                |        |
|  |  | T  | 1,00           |                |        |
| Poda   |  | UN.  | 41,00          |                |        |
|  |  | UN.  | 6,00           |                |        |
| Reconformação do Leito Estradal ( Patrolamento / Laminagem ) |  | M <sup>2</sup>   | 1,00           |                |        |
|  |  | M <sup>2</sup>   | -              |                |        |
|  |  | M <sup>2</sup>   | 1,00           |                |        |
|  |  | M <sup>2</sup>   | 1,00           |                |        |
|  |  | M <sup>2</sup>   | 1,00           |                |        |
| Remoção Manual e Mecanizada de Entulhos                      |  | T  | 1,00           |                |        |
|  |  | T  | 1,00           |                |        |
| Roçagem  |  | M <sup>2</sup>   | 1,00           |                |        |
|  |  | M <sup>2</sup>   | 1,00           |                |        |
|  |  | M <sup>2</sup>   | 1,00           |                |        |
| Sinalização Horizontal (Pintura)                             |  | UN.  | 61,00          |                |        |
|  |  | UN.  | 77,00          |                |        |
| Substituição De Lâmpada                                      |  | UN.  | 1,00           |                |        |
|  | UN.  | 2,00   |                |                |        |
|  | UN.  | 2,00   |                |                |        |

| Data da ação | Ação   | UN.            | Quant. |
|--------------|--|----------------|--------|
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 2,00   |
|              |  | UN.            | 3,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 2,00   |
| 04/01/2019   | Catação de Papéis e Plásticos em Áreas Verdes                | equipes        | 1,00   |
|              |  | equipes        | 1,00   |
|              | Conserto De Tubulação- S. Distribuidor De Água               | UN.            | 15,00  |
|              |  | UN.            | 2,00   |
|              | Desobstrução E Conserto De Tubulação - S. Coleta De Esgoto   | UN.            | 5,00   |
|              |  | UN.            | 8,00   |
|              | Desobstrução E Limpeza Da Rede De Drenagem                   | M              | 1,00   |
|              | Equipe Padrão para Serviços Diversos                         | equipes        | 1,00   |
|              | Meio Fio E Calçada (Recomposição / Pintura / Conserto)       | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 4,00   |
|              | Operação Tapa Buraco   | T              | -      |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | -      |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              | Orientação Aos Moradores                                     | UN.            | 188,00 |
|              | Poda   | UN.            | 41,00  |
|              | Reconformação do Leito Estradal ( Patrolamento / Laminagem ) | M <sup>2</sup> | -      |
|              |  | M <sup>2</sup> | -      |
|              |  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              | Remoção Manual e Mecanizada de Entulhos                      | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              | Reposição de asfalto   | UN.            | 4,00   |
|              | Reposição de tampa e recuperação de válvula/registro         | UN.            | 1,00   |
|              | Roçagem  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              |  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              |  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              | Sinalização Horizontal (Pintura)                             | UN.            | 36,00  |
|              |  | UN.            | 89,00  |
|              |  | UN.            | 434,00 |
|              | Sinalização Vertical (Placas)                                | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              |  | M <sup>2</sup> | -      |
|              | Substituição De Lâmpada                                      | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 5,00   |
|              | Supressão  | UN.            | 9,00   |
|              | Varição Manual de Vias e Logradouros Públicos                | KM             | 1,00   |
| 05/01/2019   | Catação de Papéis e Plásticos em Áreas Verdes                | equipes        | 1,00   |
|              |  | equipes        | 1,00   |
|              | Conserto De Tubulação- S. Distribuidor De Água               | UN.            | 3,00   |
|              |  | UN.            | 3,00   |
|              | Desobstrução E Conserto De Tubulação - S. Coleta De Esgoto   | UN.            | 6,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              | Equipe Padrão para Serviços Diversos                         | equipes        | 1,00   |
|              | Meio Fio E Calçada (Recomposição / Pintura / Conserto)       | UN.            | 3,00   |

| Data da ação | Ação   | UN.            | Quant. |
|--------------|--|----------------|--------|
|              | Operação Tapa Buraco   | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              | Orientação Aos Moradores                                     | UN.            | 207,00 |
|              | Poda   | UN.            | 62,00  |
|              |  | UN.            | 245,00 |
|              | Remoção Manual e Mecanizada de Entulhos                      | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              | Roçagem  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              | Substituição De Lâmpada                                      | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 2,00   |
|              |  | UN.            | 2,00   |
|              | Supressão  | UN.            | 11,00  |
|              | Varrição Manual de Vias e Logradouros Públicos               | KM             | 1,00   |
| 06/01/2019   | Poda   | UN.            | 3,00   |
|              | Supressão  | UN.            | 26,00  |
| 07/01/2019   | Catação de Papéis e Plásticos em Áreas Verdes                | equipes        | 1,00   |
|              |  | equipes        | 1,00   |
|              |  | equipes        | 1,00   |
|              | Conserto De Tubulação- S. Distribuidor De Água               | UN.            | 5,00   |
|              | Desobstrução De Rede De Drenagem                             | M              | 1,00   |
|              |  | M              | 1,00   |
|              | Desobstrução E Conserto De Tubulação - S. Coleta De Esgoto   | UN.            | 23,00  |
|              |  | UN.            | 11,00  |
|              | Desobstrução E Limpeza Da Rede De Drenagem                   | M <sup>3</sup> | 1,00   |
|              |  | M              | 1,00   |
|              |  | M              | 1,00   |
|              | Desobstrução, Limpeza, Conserto De Boca De Lobo              | UN.            | 16,00  |
|              |  | UN.            | 24,00  |
|              | Equipe Padrão para Serviços Diversos                         | equipes        | 1,00   |
|              |  | equipes        | -      |
|              | Lavagem de tubulação de esgotos por caminhão hidrojato       | M              | 1,00   |
|              | Limpeza De Poço De Visita                                    | UN.            | 2,00   |
|              |  | UN.            | 5,00   |
|              | Meio Fio E Calçada (Recomposição / Pintura / Conserto)       | UN.            | 7,00   |
|              |  | M              | 1,00   |
|              | Operação Tapa Buraco   | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              | Poda   | UN.            | 439,00 |
|              | Reconformação do Leito Estradal ( Patrolamento / Laminagem ) | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              |  | M <sup>2</sup> | -      |
|              |  | M <sup>2</sup> | 1,00   |



| Data da ação | Ação   | UN.            | Quant. |
|--------------|--|----------------|--------|
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 6,00   |
|              | Supressão  | UN.            | 2,00   |
|              | Varrição Manual de Vias e Logradouros Públicos               | KM             | 1,00   |
|              |  | KM             | 1,00   |
| 08/01/2019   | Catação de Papéis e Plásticos em Áreas Verdes                | equipes        | 1,00   |
|              |  | equipes        | 1,00   |
|              |  | equipes        | 1,00   |
|              | Conserto De Tubulação- S. Distribuidor De Água               | UN.            | 10,00  |
|              |  | UN.            | 2,00   |
|              | Desobstrução De Rede De Drenagem                             | M              | 1,00   |
|              |  | M              | 1,00   |
|              | Desobstrução E Conserto De Tubulação - S. Coleta De Esgoto   | UN.            | 7,00   |
|              |  | UN.            | 3,00   |
|              |  | UN.            | 8,00   |
|              | Desobstrução E Limpeza Da Rede De Drenagem                   | M              | -      |
|              |  | M              | 1,00   |
|              | Desobstrução, Limpeza, Conserto De Boca De Lobo              | UN.            | 24,00  |
|              |  | UN.            | 20,00  |
|              | Equipe Padrão para Serviços Diversos                         | equipes        | 1,00   |
|              |  | equipes        | 1,00   |
|              | Lavagem de tubulação de esgotos por caminhão hidrojato       | M              | 1,00   |
|              | Limpeza De Poço De Visita                                    | UN.            | 3,00   |
|              |  | UN.            | -      |
|              | Meio Fio E Calçada (Recomposição / Pintura / Conserto)       | UN.            | 6,00   |
|              |  | M              | 1,00   |
|              |  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              | Operação Tapa Buraco   | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              | Orientação Aos Moradores                                     | UN.            | 215,00 |
|              | Poda   | UN.            | 217,00 |
|              |  | UN.            | 255,00 |
|              | Reconformação do Leito Estradal ( Patrolamento / Laminagem ) | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              |  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              |  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              |  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              |  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              | Rede de Drenagem   | M              | -      |
|              | Remoção Manual e Mecanizada de Entulhos                      | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              | Reparo (Pontos Apagados)                                     | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 2,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |



| Data da ação | Ação   | UN.            | Quant. |
|--------------|--|----------------|--------|
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 7,00   |
|              |  | UN.            | 3,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              | Varrição Manual de Vias e Logradouros Públicos                     | KM             | 1,00   |
|              |  | KM             | 1,00   |
| 09/01/2019   | Catção de Papéis e Plásticos em Áreas Verdes                       | equipes        | 1,00   |
|              |  | equipes        | 1,00   |
|              |  | equipes        | 1,00   |
|              | Conserto De Tubulação- S. Distribuidor De Água                     | UN.            | 3,00   |
|              |  | UN.            | 6,00   |
|              | Desobstrução De Rede De Drenagem                                   | M              | 1,00   |
|              | Desobstrução E Conserto De Tubulação - S. Coleta De Esgoto         | UN.            | 13,00  |
|              |  | UN.            | 3,00   |
|              | Desobstrução E Limpeza Da Rede De Drenagem                         | M              | 1,00   |
|              |  | M              | 1,00   |
|              | Desobstrução, Limpeza, Conserto De Boca De Lobo                    | UN.            | 42,00  |
|              | Equipe Padrão para Serviços Diversos                               | equipes        | 1,00   |
|              |  | equipes        | 1,00   |
|              | Lavagem de tubulação de esgotos por caminhão hidrojato             | M              | 1,00   |
|              | Limpeza De Poço De Visita  | UN.            | 10,00  |
|              | Meio Fio E Calçada (Recomposição / Pintura / Conserto)             | UN.            | 9,00   |
|              |  | UN.            | 3,00   |
|              |  | M              | 1,00   |
|              | Operação Tapa Buraco   | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | -      |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              | Orientação Aos Moradores   | UN.            | 222,00 |
|              | Poda   | UN.            | 207,00 |
|              |  | UN.            | 77,00  |
|              | Reconformação do Leito Estradal ( Patrolamento / Laminagem )       | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              |  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              |  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              |  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              | Recuperação de bueiros (argamassa e aplicação) - Reparo Estrutural | M <sup>2</sup> | -      |
|              | Rede de Drenagem   | M              | -      |
|              | Remoção Manual e Mecanizada de Entulhos                            | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              | Reparo (Pontos Apagados)   | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 10,00  |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |















| Data da ação | Ação   | UN.     | Quant.   |
|--------------|--|---------|----------|
|              |  | UN.     | 565,00   |
|              |  | UN.     | 1.015,00 |
|              |  | UN.     | 12,00    |
|              | Sinalização Vertical (Placas)                              | UN.     | 3,00     |
|              | Substituição De Lâmpada                                    | UN.     | 1,00     |
|              |  | UN.     | 1,00     |
|              |  | UN.     | 1,00     |
|              |  | UN.     | 1,00     |
|              |  | UN.     | 1,00     |
|              |  | UN.     | 1,00     |
|              |  | UN.     | 1,00     |
|              |  | UN.     | 1,00     |
|              |  | UN.     | 1,00     |
|              |  | UN.     | 1,00     |
|              |  | UN.     | 1,00     |
|              |  | UN.     | 1,00     |
|              |  | UN.     | 1,00     |
|              |  | UN.     | 1,00     |
|              |  | UN.     | 1,00     |
|              |  | UN.     | 2,00     |
|              |  | UN.     | 1,00     |
|              |  | UN.     | 1,00     |
|              |  | UN.     | 1,00     |
|              |  | UN.     | 1,00     |
|              |  | UN.     | 1,00     |
|              |  | UN.     | 1,00     |
|              |  | UN.     | 1,00     |
|              |  | UN.     | 1,00     |
|              |  | UN.     | 1,00     |
|              |  | UN.     | 1,00     |
|              |  | UN.     | 1,00     |
|              | Supressão  | UN.     | 1,00     |
|              |  | UN.     | 1,00     |
|              |  | UN.     | -        |
|              |  | UN.     | 2,00     |
|              |  | UN.     | 9,00     |
|              |  | UN.     | -        |
|              | Varrição Manual de Vias e Logradouros Públicos             | KM      | 1,00     |
|              |  | KM      | 1,00     |
|              |  | KM      | 1,00     |
| 13/01/2019   | Operação Tapa Buraco                                       | T       | 1,00     |
|              |  | T       | 1,00     |
|              |  | T       | 1,00     |
|              |  | T       | 1,00     |
|              | Sinalização Horizontal (Pintura)                           | UN.     | 281,00   |
|              |  | UN.     | 292,00   |
|              |  | UN.     | 24,00    |
|              |  | UN.     | 546,00   |
|              |  | UN.     | 18,00    |
|              | Sinalização Vertical (Placas)                              | UN.     | 3,00     |
| 14/01/2019   | Catação de Papéis e Plásticos em Áreas Verdes              | equipes | 1,00     |
|              |  | equipes | 1,00     |
|              |  | equipes | 1,00     |
|              | Conserto De Tubulação- S. Distribuidor De Água             | UN.     | 16,00    |
|              |  | UN.     | 15,00    |
|              |  | UN.     | 4,00     |
|              |  | UN.     | 13,00    |
|              | Desobstrução De Rede De Drenagem                           | M       | 1,00     |
|              | Desobstrução E Conserto De Tubulação - S. Coleta De Esgoto | UN.     | 18,00    |
|              |  | UN.     | 2,00     |
|              |  | UN.     | 1,00     |
|              |  | UN.     | 8,00     |
|              | Desobstrução E Limpeza Da Rede De Drenagem                 | M       | 1,00     |
|              | Desobstrução, Limpeza, Conserto De Boca De Lobo            | UN.     | 9,00     |
|              |  | UN.     | 14,00    |
|              |  | UN.     | 16,00    |
|              | Equipe Padrão para Serviços Diversos                       | equipes | 1,00     |















| Data da ação | Ação   | UN.            | Quant. |
|--------------|--|----------------|--------|
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              | Supressão  | UN.            | 2,00   |
|              | Varrição Manual de Vias e Logradouros Públicos               | KM             | 1,00   |
|              |  | KM             | 1,00   |
| 17/01/2019   | Catação de Papéis e Plásticos em Áreas Verdes                | equipes        | 1,00   |
|              |  | equipes        | 1,00   |
|              |  | equipes        | 1,00   |
|              | Conserto De Tubulação- S. Distribuidor De Água               | UN.            | 7,00   |
|              |  | UN.            | 17,00  |
|              |  | UN.            | 17,00  |
|              |  | UN.            | 12,00  |
|              | Desobstrução De Rede De Drenagem                             | M              | 1,00   |
|              |  | M              | 1,00   |
|              |  | M              | 1,00   |
|              | Desobstrução E Conserto De Tubulação - S. Coleta De Esgoto   | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 7,00   |
|              |  | UN.            | 5,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 22,00  |
|              | Desobstrução E Limpeza Da Rede De Drenagem                   | M              | 1,00   |
|              | Desobstrução, Limpeza, Conserto De Boca De Lobo              | UN.            | 36,00  |
|              | Equipe Padrão para Serviços Diversos                         | equipes        | 1,00   |
|              |  | equipes        | 1,00   |
|              | Lavagem de tubulação de esgotos por caminhão hidrojato       | M              | 1,00   |
|              | Limpeza De Poço De Visita                                    | UN.            | 12,00  |
|              |  | UN.            | 8,00   |
|              |  | UN.            | 8,00   |
|              | Meio Fio E Calçada (Recomposição / Pintura / Conserto)       | UN.            | 10,00  |
|              |  | UN.            | 11,00  |
|              |  | UN.            | 11,00  |
|              |  | M              | 1,00   |
|              |  | UN.            | 9,00   |
|              | Operação Tapa Buraco   | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | -      |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | -      |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              | Orientação Aos Moradores                                     | UN.            | 77,00  |
|              | Poda   | UN.            | 14,00  |
|              |  | UN.            | 4,00   |
|              |  | UN.            | 9,00   |
|              |  | UN.            | 22,00  |
|              | Reconformação do Leito Estradal ( Patrolamento / Laminagem ) | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              |  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              |  | M <sup>2</sup> | 1,00   |



| Data da ação | Ação   | UN.     | Quant. |
|--------------|--|---------|--------|
|              |  | UN.     | 1,00   |
|              |  | UN.     | 57,00  |
|              |  | UN.     | 8,00   |
|              |  | UN.     | 16,00  |
|              |  | UN.     | 20,00  |
|              |  | UN.     | 15,00  |
|              |  | UN.     | 9,00   |
|              |  | UN.     | 9,00   |
|              |  | UN.     | 14,00  |
|              |  | UN.     | 20,00  |
|              |  | UN.     | 15,00  |
|              |  | UN.     | 15,00  |
|              |  | UN.     | 14,00  |
|              |  | UN.     | 8,00   |
|              |  | UN.     | 8,00   |
|              |  | UN.     | 12,00  |
|              |  | UN.     | 8,00   |
|              |  | UN.     | 8,00   |
|              |  | UN.     | 8,00   |
|              |  | UN.     | 8,00   |
|              |  | UN.     | 8,00   |
|              |  | UN.     | 8,00   |
|              |  | UN.     | 1,00   |
|              |  | UN.     | 4,00   |
|              |  | UN.     | 1,00   |
|              | Supressão  | UN.     | 1,00   |
|              |  | UN.     | 4,00   |
|              |  | UN.     | 1,00   |
|              | Varrição Manual de Vias e Logradouros Públicos             | KM      | 1,00   |
|              |  | KM      | 1,00   |
|              |  | KM      | 1,00   |
| 18/01/2019   | Catação de Papéis e Plásticos em Áreas Verdes              | equipes | 1,00   |
|              |  | equipes | 1,00   |
|              |  | equipes | 1,00   |
|              | Conserto De Tubulação- S. Distribuidor De Água             | UN.     | 8,00   |
|              |  | UN.     | 11,00  |
|              |  | UN.     | 11,00  |
|              |  | UN.     | 7,00   |
|              | Desobstrução De Rede De Drenagem                           | M       | 1,00   |
|              |  | M       | 1,00   |
|              | Desobstrução E Conserto De Tubulação - S. Coleta De Esgoto | UN.     | 4,00   |
|              |  | UN.     | 5,00   |
|              |  | UN.     | 4,00   |
|              |  | UN.     | 24,00  |
|              | Desobstrução E Limpeza Da Rede De Drenagem                 | M       | 1,00   |
|              | Desobstrução, Limpeza, Conserto De Boca De Lobo            | UN.     | 22,00  |
|              |  | UN.     | 30,00  |
|              |  | UN.     | 64,00  |
|              |  | UN.     | 6,00   |
|              |  | UN.     | 6,00   |
|              | Equipe Padrão para Serviços Diversos                       | equipes | 1,00   |
|              |  | equipes | 1,00   |
|              | Lavagem de tubulação de esgotos por caminhão hidrojetado   | M       | 1,00   |
|              | Limpeza De Poço De Visita                                  | UN.     | 4,00   |
|              |  | UN.     | 4,00   |
|              | Meio Fio E Calçada (Recomposição / Pintura / Conserto)     | UN.     | 8,00   |
|              |  | UN.     | 4,00   |
|              |  | M       | 1,00   |
|              |  | M       | 1,00   |
|              |  | UN.     | 10,00  |
|              | Operação Tapa Buraco                                       | T       | 1,00   |
|              |  | T       | 1,00   |
|              |  | T       | 1,00   |
|              |  | T       | 1,00   |

| Data da ação | Ação   | UN.            | Quant. |
|--------------|--|----------------|--------|
|              |  | T              | -      |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | -      |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | -      |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | -      |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              | Orientação Aos Moradores                                     | UN.            | 144,00 |
|              | Poda   | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 5,00   |
|              |  | UN.            | 32,00  |
|              |  | UN.            | 22,00  |
|              |  | UN.            | 30,00  |
|              | Reconformação do Leito Estradal ( Patrolamento / Laminagem ) | M <sup>2</sup> | -      |
|              |  | M <sup>2</sup> | -      |
|              |  | M <sup>2</sup> | -      |
|              |  | M <sup>2</sup> | -      |
|              |  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              |  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              |  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              |  | M <sup>2</sup> | -      |
|              |  | M <sup>2</sup> | -      |
|              |  | M <sup>2</sup> | -      |
|              |  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              |  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              |  | M <sup>2</sup> | -      |
|              | Rede de Drenagem   | M              | -      |
|              |  | M              | -      |
|              | Remoção Manual e Mecanizada de Entulhos                      | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              | Reparo (Pontos Apagados)                                     | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 6,00   |
|              |  | UN.            | 12,00  |
|              |  | UN.            | 13,00  |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 7,00   |
|              | Reposição de asfalto   | UN.            | 4,00   |
|              |  | UN.            | 4,00   |
|              |  | UN.            | 16,00  |
|              | Reposição de tampa e recuperação de válvula/registro         | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 2,00   |
|              | Roçagem  | M <sup>2</sup> | 1,00   |



| Data da ação | Ação                             | UN. | Quant. |
|--------------|----------------------------------|-----|--------|
|              |                                  | M²  | 1,00   |
|              |                                  | M²  | 1,00   |
|              |                                  | M²  | 1,00   |
|              |                                  | M²  | 1,00   |
|              |                                  | M²  | -      |
|              |                                  | M²  | 1,00   |
|              |                                  | M²  | 1,00   |
|              |                                  | M²  | 1,00   |
|              |                                  | M²  | 1,00   |
|              |                                  | M²  | 1,00   |
|              |                                  | M²  | 1,00   |
|              |                                  | M²  | 1,00   |
|              |                                  | M²  | 1,00   |
|              |                                  | M²  | 1,00   |
|              |                                  | M²  | 1,00   |
|              |                                  | M²  | 1,00   |
|              |                                  | M²  | 1,00   |
|              |                                  | M²  | 1,00   |
|              |                                  | M²  | 1,00   |
|              | Sinalização Horizontal (Pintura) | UN. | 213,00 |
|              |                                  | UN. | 23,00  |
|              |                                  | UN. | -      |
|              |                                  | UN. | -      |
|              |                                  | UN. | 1,00   |
|              |                                  | UN. | 72,00  |
|              |                                  | UN. | 55,00  |
|              |                                  | UN. | 9,00   |
|              |                                  | UN. | 9,00   |
|              |                                  | UN. | 9,00   |
|              |                                  | UN. | 9,00   |
|              |                                  | UN. | 9,00   |
|              |                                  | UN. | 9,00   |
|              |                                  | UN. | 12,00  |
|              |                                  | UN. | 13,00  |
|              |                                  | UN. | 21,00  |
|              |                                  | UN. | 1,00   |
|              |                                  | UN. | 151,00 |
|              |                                  | UN. | 9,00   |
|              |                                  | UN. | 9,00   |
|              | Sinalização Vertical (Placas)    | M²  | 1,00   |
|              | Substituição De Lâmpada          | UN. | 2,00   |
|              |                                  | UN. | 1,00   |
|              |                                  | UN. | 1,00   |
|              |                                  | UN. | 3,00   |
|              |                                  | UN. | 1,00   |
|              |                                  | UN. | 2,00   |
|              |                                  | UN. | 1,00   |
|              |                                  | UN. | 1,00   |
|              |                                  | UN. | 1,00   |
|              |                                  | UN. | 1,00   |
|              |                                  | UN. | 1,00   |
|              |                                  | UN. | 1,00   |
|              |                                  | UN. | 1,00   |
|              |                                  | UN. | 1,00   |
|              |                                  | UN. | 1,00   |
|              |                                  | UN. | 1,00   |
|              |                                  | UN. | 1,00   |
|              |                                  | UN. | 1,00   |
|              |                                  | UN. | 1,00   |
|              |                                  | UN. | 1,00   |
|              |                                  | UN. | 1,00   |
|              |                                  | UN. | 1,00   |
|              |                                  | UN. | 6,00   |
|              |                                  | UN. | 1,00   |



| Data da ação | Ação   | UN.            | Quant. |
|--------------|--|----------------|--------|
|              | Reparo (Pontos Apagados)                             | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              | Reposição de tampa e recuperação de válvula/registro | UN.            | 3,00   |
|              | Roçagem  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              |  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              |  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              |  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              |  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              |  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              |  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              |  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              |  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              |  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              | Sinalização Horizontal (Pintura)                     | UN.            | 76,00  |
|              |  | UN.            | 280,00 |
|              |  | UN.            | 11,00  |
|              |  | UN.            | 71,00  |
|              |  | UN.            | 35,00  |
|              |  | UN.            | 363,00 |
|              |  | UN.            | 2,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 2,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 17,00  |
|              |  | UN.            | 12,00  |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 12,00  |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 22,00  |
|              |  | UN.            | 2,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 2,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 7,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 2,00   |
|              |  | UN.            | 2,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 16,00  |
|              |  | UN.            | 125,00 |
|              | Substituição De Lâmpada                              | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 2,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |

| <i>Data da ação</i> | <i>Ação</i>                                   | <i>UN.</i> | <i>Quant.</i> |
|---------------------|---|------------|---------------|
|                     |   | UN.        | 1,00          |
|                     |   | UN.        | 1,00          |
|                     |   | UN.        | 1,00          |
|                     |   | UN.        | 1,00          |
|                     |   | UN.        | 2,00          |
|                     |   | UN.        | 1,00          |
|                     |   | UN.        | 1,00          |
|                     |   | UN.        | 1,00          |
|                     |   | UN.        | 1,00          |
|                     |   | UN.        | 1,00          |
|                     |   | UN.        | 1,00          |
|                     |   | UN.        | 1,00          |
|                     |   | UN.        | 1,00          |
|                     |   | UN.        | 1,00          |
|                     |   | UN.        | 1,00          |
|                     |   | UN.        | 1,00          |
|                     |   | UN.        | 1,00          |
|                     |   | UN.        | 1,00          |
|                     |   | UN.        | 1,00          |
|                     |   | UN.        | 1,00          |
|                     |   | UN.        | 2,00          |
|                     |   | UN.        | 1,00          |
|                     |   | UN.        | 1,00          |
|                     |   | UN.        | 1,00          |
|                     |   | UN.        | 2,00          |
|                     |   | UN.        | 1,00          |
|                     |   | UN.        | 1,00          |
|                     |   | UN.        | 1,00          |
|                     |   | UN.        | 1,00          |
|                     |   | UN.        | 1,00          |
|                     |   | UN.        | 1,00          |
|                     |   | UN.        | 1,00          |
|                     |   | UN.        | 1,00          |
|                     |   | UN.        | 1,00          |
|                     |   | UN.        | 4,00          |
|                     |   | UN.        | 2,00          |
|                     | Supressão                                     | UN.        | 4,00          |
|                     |   | UN.        | 2,00          |
|                     | Varição Manual de Vias e Logradouros Públicos | KM         | 1,00          |
|                     |   | KM         | 1,00          |
|                     |   | KM         | 1,00          |
| 20/01/2019          | Desobstrução E Limpeza Da Rede De Drenagem    | M          | 1,00          |
|                     | Operação Tapa Buraco                          | T          | 1,00          |
|                     |   | T          | -             |
|                     |   | T          | 1,00          |
|                     |   | T          | 1,00          |
|                     |   | T          | 1,00          |
|                     |   | T          | 1,00          |
|                     |   | T          | 1,00          |
|                     |   | T          | 1,00          |
|                     |   | T          | 1,00          |
|                     |   | T          | 1,00          |
|                     |   | T          | 1,00          |
|                     |   | T          | 1,00          |
|                     |   | T          | 1,00          |
|                     |   | T          | 1,00          |
|                     |   | T          | 1,00          |
|                     |   | T          | 1,00          |
|                     | Poda  | UN.        | 10,00         |
|                     | Sinalização Horizontal (Pintura)              | UN.        | 92,00         |
|                     |   | UN.        | 38,00         |
|                     |   | UN.        | 4,00          |
|                     |   | UN.        | 687,00        |
|                     |   | UN.        | 35,00         |
|                     |   | UN.        | 3,00          |
|                     | Supressão                                     | UN.        | 8,00          |
| 21/01/2019          | Catção de Papéis e Plásticos em Áreas Verdes  | equipes    | 1,00          |
|                     |   | equipes    | 1,00          |

| <i>Data da ação</i> | <i>Ação</i>  | <i>UN.</i>     | <i>Quant.</i> |
|---------------------|--|----------------|---------------|
|                     |  | equipes        | 1,00          |
|                     | Conserto De Tubulação- S. Distribuidor De Água               | UN.            | 5,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     | Desobstrução De Rede De Drenagem                             | M              | 1,00          |
|                     | Desobstrução E Conserto De Tubulação - S. Coleta De Esgoto   | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 6,00          |
|                     | Desobstrução E Limpeza Da Rede De Drenagem                   | M              | 1,00          |
|                     | Desobstrução, Limpeza, Conserto De Boca De Lobo              | UN.            | 3,00          |
|                     |  | UN.            | 3,00          |
|                     |  | UN.            | 2,00          |
|                     |  | UN.            | 2,00          |
|                     |  | UN.            | 90,00         |
|                     | Equipe Padrão para Serviços Diversos                         | equipes        | 1,00          |
|                     |  | equipes        | 1,00          |
|                     | Limpeza De Poço De Visita                                    | UN.            | 9,00          |
|                     | Meio Fio E Calçada (Recomposição / Pintura / Conserto)       | M              | 1,00          |
|                     |  | M              | 1,00          |
|                     |  | M <sup>2</sup> | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 5,00          |
|                     | Operação Tapa Buraco   | T              | -             |
|                     |  | T              | 1,00          |
|                     |  | T              | -             |
|                     |  | T              | 1,00          |
|                     |  | T              | 1,00          |
|                     |  | T              | -             |
|                     |  | T              | 1,00          |
|                     |  | T              | 1,00          |
|                     |  | T              | 1,00          |
|                     |  | T              | 1,00          |
|                     |  | T              | 1,00          |
|                     |  | T              | 1,00          |
|                     |  | T              | -             |
|                     |  | T              | 1,00          |
|                     |  | T              | -             |
|                     |  | T              | -             |
|                     |  | T              | 1,00          |
|                     |  | T              | 1,00          |
|                     |  | T              | 1,00          |
|                     |  | T              | 1,00          |
|                     |  | T              | 1,00          |
|                     |  | T              | 1,00          |
|                     |  | T              | 1,00          |
|                     |  | T              | 1,00          |
|                     |  | T              | 1,00          |
|                     |  | T              | 1,00          |
|                     | Orientação Aos Moradores                                     | UN.            | 139,00        |
|                     | Poda   | UN.            | 5,00          |
|                     |  | UN.            | 8,00          |
|                     |  | UN.            | 10,00         |
|                     |  | UN.            | 14,00         |
|                     |  | UN.            | 102,00        |
|                     | Reconformação do Leito Estradal ( Patrolamento / Laminagem ) | M <sup>2</sup> | 1,00          |
|                     |  | M <sup>2</sup> | 1,00          |
|                     |  | M <sup>2</sup> | 1,00          |
|                     |  | M <sup>2</sup> | 1,00          |
|                     |  | M <sup>2</sup> | 1,00          |
|                     | Rede de Drenagem   | M              | -             |
|                     | Remoção Manual e Mecanizada de Entulhos                      | T              | 1,00          |
|                     |  | T              | 1,00          |
|                     |  | T              | 1,00          |
|                     | Reparo (Pontos Apagados)                                     | UN.            | 1,00          |















| Data da ação | Ação   | UN.            | Quant. |
|--------------|--|----------------|--------|
|              | Varição Manual de Vias e Logradouros Públicos                | KM             | 1,00   |
|              |  | KM             | 1,00   |
| 25/01/2019   | Catação de Papéis e Plásticos em Áreas Verdes                | equipes        | 1,00   |
|              |  | equipes        | 1,00   |
|              | Conserto De Tubulação- S. Distribuidor De Água               | UN.            | 7,00   |
|              |  | UN.            | 7,00   |
|              | Desobstrução E Conserto De Tubulação - S. Coleta De Esgoto   | UN.            | 11,00  |
|              |  | UN.            | 12,00  |
|              | Desobstrução E Limpeza Da Rede De Drenagem                   | M              | -      |
|              | Equipe Padrão para Serviços Diversos                         | equipes        | 1,00   |
|              | Meio Fio E Calçada (Recomposição / Pintura / Conserto)       | M              | 1,00   |
|              |  | M              | -      |
|              |  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              |  | M              | 1,00   |
|              |  | UN.            | 5,00   |
|              |  | UN.            | 5,00   |
|              | Operação Tapa Buraco   | T              | -      |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | -      |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | -      |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | -      |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | -      |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              | Poda   | UN.            | 29,00  |
|              |  | UN.            | 15,00  |
|              |  | UN.            | 15,00  |
|              |  | UN.            | 12,00  |
|              |  | UN.            | -      |
|              |  | UN.            | 10,00  |
|              | Recolhimento de container do Papa Entulho                    | T              | 1,00   |
|              | Reconformação do Leito Estradal ( Patrolamento / Laminagem ) | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              |  | M <sup>2</sup> | -      |
|              |  | M <sup>2</sup> | -      |
|              |  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              |  | M <sup>2</sup> | -      |
|              |  | M <sup>2</sup> | -      |
|              |  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              | Remoção Manual e Mecanizada de Entulhos                      | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              | Reparo (Pontos Apagados)                                     | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              | Reposição de tampa e recuperação de válvula/registro         | UN.            | 4,00   |
|              | Roçagem  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              |  | M <sup>2</sup> | 1,00   |



| Data da ação | Ação   | UN.            | Quant. |
|--------------|--|----------------|--------|
|              |  | T              | -      |
|              |  | T              | -      |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | -      |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | -      |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | -      |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              | Reconformação do Leito Estradal ( Patrolamento / Laminagem ) | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              | Remoção Manual e Mecanizada de Entulhos                      | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              | Reparo (Pontos Apagados)                                     | UN.            | 1,00   |
|              | Roçagem  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              |  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              |  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              |  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              |  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              |  | M <sup>2</sup> | -      |
|              |  | M <sup>2</sup> | -      |
|              |  | M <sup>2</sup> | -      |
|              |  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              |  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              |  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              |  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              |  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              | Substituição De Lâmpada                                      | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              | Supressão  | UN.            | 35,00  |
|              | Varrição Manual de Vias e Logradouros Públicos               | KM             | 1,00   |
|              |  | KM             | 1,00   |
| 27/01/2019   | Operação Tapa Buraco   | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | -      |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
| 28/01/2019   | Catação de Papéis e Plásticos em Áreas Verdes                | equipes        | 1,00   |
|              | Conserto De Tubulação- S. Distribuidor De Água               | UN.            | 1,00   |







| Data da ação | Ação   | UN.            | Quant. |
|--------------|--|----------------|--------|
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              | Equipe Padrão para Serviços Diversos                       | equipes        | 1,00   |
|              | Meio Fio E Calçada (Recomposição / Pintura / Conserto)     | UN.            | 2,00   |
|              | Operação Tapa Buraco                                       | T              | 1,00   |
|              | Poda   | UN.            | 42,00  |
|              |  | UN.            | 4,00   |
|              |  | UN.            | -      |
|              |  | UN.            | 45,00  |
|              |  | UN.            | 6,00   |
|              |  | UN.            | 8,00   |
|              |  | UN.            | 12,00  |
|              | Recolhimento de container do Papa Entulho                  | T              | 1,00   |
|              | Remoção Manual e Mecanizada de Entulhos                    | T              | 1,00   |
|              | Roçagem  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              |  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              |  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              |  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              |  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              |  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              |  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              |  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              |  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              | Substituição De Lâmpada                                    | UN.            | 44,00  |
|              | Supressão  | UN.            | 17,00  |
|              |  | UN.            | 6,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              | Varição Manual de Vias e Logradouros Públicos              | KM             | 1,00   |
| 31/01/2019   | Catação de Papéis e Plásticos em Áreas Verdes              | equipes        | 1,00   |
|              | Conserto De Tubulação- S. Distribuidor De Água             | UN.            | 7,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 2,00   |
|              | Desobstrução E Conserto De Tubulação - S. Coleta De Esgoto | UN.            | 3,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 2,00   |
|              | Equipe Padrão para Serviços Diversos                       | equipes        | 1,00   |
|              | Meio Fio E Calçada (Recomposição / Pintura / Conserto)     | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              | Poda   | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 30,00  |
|              |  | UN.            | 3,00   |
|              |  | UN.            | 7,00   |
|              |  | UN.            | 113,00 |
|              |  | UN.            | 3,00   |
|              | Remoção Manual e Mecanizada de Entulhos                    | T              | 1,00   |
|              | Reposição de asfalto                                       | UN.            | 1,00   |
|              | Sinalização Horizontal (Pintura)                           | UN.            | -      |
|              |  | UN.            | -      |
|              | Supressão  | UN.            | 15,00  |
|              |  | UN.            | 2,00   |
|              | Varição Manual de Vias e Logradouros Públicos              | KM             | 1,00   |
| 01/02/2019   | Catação de Papéis e Plásticos em Áreas Verdes              | equipes        | 1,00   |
|              | Conserto De Tubulação- S. Distribuidor De Água             | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 2,00   |
|              | Desobstrução E Conserto De Tubulação - S. Coleta De Esgoto | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 2,00   |

| <i>Data da ação</i> | <i>Ação</i>  | <i>UN.</i> | <i>Quant.</i> |
|---------------------|--|------------|---------------|
|                     |  | UN.        | 4,00          |
|                     | Desobstrução E Limpeza Da Rede De Drenagem             | M³         | 1,00          |
|                     | Desobstrução, Limpeza, Conserto De Boca De Lobo        | UN.        | 1,00          |
|                     | Equipe Padrão para Serviços Diversos                   | equipes    | 1,00          |
|                     | Meio Fio E Calçada (Recomposição / Pintura / Conserto) | M          | 1,00          |
|                     |  | UN.        | 2,00          |
|                     | Operação Tapa Buraco                                   | T          | 1,00          |
|                     |  | T          | 1,00          |
|                     | Poda   | UN.        | 11,00         |
|                     |  | UN.        | 84,00         |
|                     |  | UN.        | 73,00         |
|                     |  | UN.        | 4,00          |
|                     |  | UN.        | 6,00          |
|                     |  | UN.        | 3,00          |
|                     |  | UN.        | 2,00          |
|                     |  | UN.        | 16,00         |
|                     | Remoção Manual e Mecanizada de Entulhos                | T          | 1,00          |
|                     | Reparo (Pontos Apagados)                               | UN.        | 1,00          |
|                     |  | UN.        | 5,00          |
|                     | Reposição De Asfalto                                   | UN.        | 1,00          |
|                     |  | T          | 1,00          |
|                     |  | T          | 1,00          |
|                     |  | T          | 1,00          |
|                     |  | T          | 1,00          |
|                     |  | UN.        | 1,00          |
|                     | Roçagem  | M²         | 1,00          |
|                     |  | M²         | 1,00          |
|                     |  | M²         | 1,00          |
|                     |  | M²         | 1,00          |
|                     |  | M²         | 1,00          |
|                     |  | M²         | 1,00          |
|                     |  | M²         | 1,00          |
|                     |  | M²         | 1,00          |
|                     |  | M²         | 1,00          |
|                     |  | M²         | 1,00          |
|                     |  | M²         | 1,00          |
|                     |  | M²         | 1,00          |
|                     |  | M²         | 1,00          |
|                     |  | M²         | 1,00          |
|                     | Sinalização Horizontal (Pintura, tachões)              | UN.        | 150,00        |
|                     | Sinalização Vertical (Placas)                          | M²         | 1,00          |
|                     |  | M²         | 1,00          |
|                     |  | M²         | 1,00          |
|                     | Substituição De Lâmpada                                | UN.        | 3,00          |
|                     |  | UN.        | 2,00          |
|                     |  | UN.        | 1,00          |
|                     |  | UN.        | 2,00          |
|                     |  | UN.        | 1,00          |
|                     | Supressão  | UN.        | 1,00          |
|                     |  | UN.        | 19,00         |
|                     | Varrição Manual de Vias e Logradouros Públicos         | KM         | 1,00          |
| 02/02/2019          | Catação de Papéis e Plásticos em Áreas Verdes          | equipes    | 1,00          |
|                     | Conserto De Tubulação- S. Distribuidor De Água         | UN.        | 1,00          |
|                     |  | UN.        | 1,00          |
|                     | Equipe Padrão para Serviços Diversos                   | equipes    | 1,00          |
|                     | Meio Fio E Calçada (Recomposição / Pintura / Conserto) | M          | 1,00          |
|                     | Operação Tapa Buraco                                   | T          | 1,00          |
|                     |  | T          | 1,00          |
|                     |  | T          | 1,00          |
|                     |  | T          | 1,00          |
|                     | Poda   | UN.        | 12,00         |
|                     |  | UN.        | 8,00          |

| <i>Data da ação</i> | <i>Ação</i>  | <i>UN.</i>     | <i>Quant.</i> |
|---------------------|--|----------------|---------------|
|                     |  | UN.            | 520,00        |
|                     |  | UN.            | 8,00          |
|                     | Remoção Manual e Mecanizada de Entulhos                    | M <sup>3</sup> | 1,00          |
|                     |  | T              | 1,00          |
|                     | Reparo (Pontos Apagados)                                   | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 2,00          |
|                     |  | UN.            | 2,00          |
|                     | Reposição De Asfalto                                       | T              | 1,00          |
|                     | Roçagem  | M <sup>2</sup> | 1,00          |
|                     |  | M <sup>2</sup> | 1,00          |
|                     |  | M <sup>2</sup> | 1,00          |
|                     |  | M <sup>2</sup> | 1,00          |
|                     |  | M <sup>2</sup> | 1,00          |
|                     |  | M <sup>2</sup> | 1,00          |
|                     |  | M <sup>2</sup> | 1,00          |
|                     |  | M <sup>2</sup> | 1,00          |
|                     |  | M <sup>2</sup> | 1,00          |
|                     |  | M <sup>2</sup> | 1,00          |
|                     |  | M <sup>2</sup> | 1,00          |
|                     | Substituição De Lâmpada                                    | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 3,00          |
|                     |  | UN.            | 2,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 2,00          |
|                     |  | UN.            | 13,00         |
|                     | Supressão  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     | Varrição Manual de Vias e Logradouros Públicos             | KM             | 1,00          |
| 04/02/2019          | Catação de Papéis e Plásticos em Áreas Verdes              | equipes        | 1,00          |
|                     |  | equipes        | 1,00          |
|                     |  | equipes        | 1,00          |
|                     | Conserto De Tubulação- S. Distribuidor De Água             | UN.            | 9,00          |
|                     |  | UN.            | 6,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 6,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 22,00         |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     | Desobstrução E Conserto De Tubulação - S. Coleta De Esgoto | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 4,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 3,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 3,00          |
|                     | Desobstrução, Limpeza, Conserto De Boca De Lobo            | UN.            | 1,00          |
|                     |  | M <sup>3</sup> | 1,00          |
|                     | Equipe Padrão para Serviços Diversos                       | equipes        | 1,00          |



| Data da ação | Ação  | UN.     | Quant. |
|--------------|---|---------|--------|
|              |   | UN.     | 1,00   |
|              |   | UN.     | 1,00   |
|              |   | UN.     | 1,00   |
|              |   | UN.     | 7,00   |
|              |   | UN.     | 1,00   |
|              |   | UN.     | 1,00   |
|              |   | UN.     | 1,00   |
|              |   | UN.     | 1,00   |
|              |   | UN.     | 1,00   |
|              |   | UN.     | 1,00   |
|              |   | UN.     | 1,00   |
|              |   | UN.     | 1,00   |
|              |   | UN.     | 1,00   |
|              |   | UN.     | 1,00   |
|              |   | UN.     | 1,00   |
|              |   | UN.     | 1,00   |
|              |   | UN.     | 1,00   |
|              |   | UN.     | 210,00 |
|              |   | UN.     | 25,00  |
|              |   | UN.     | 4,00   |
|              |   | KM      | 1,00   |
|              |   | KM      | 1,00   |
| 05/02/2019   | Catação de Papéis e Plásticos em Áreas Verdes | equipes | 1,00   |
|              |   | equipes | 1,00   |
|              |   | equipes | 1,00   |
|              |   | UN.     | 1,00   |
|              |   | UN.     | 10,00  |
|              |   | UN.     | 4,00   |
|              |   | UN.     | 1,00   |
|              |   | UN.     | 1,00   |
|              |   | UN.     | 1,00   |
|              |   | UN.     | 1,00   |
|              |   | UN.     | 1,00   |
|              |   | UN.     | 2,00   |
|              |   | UN.     | 1,00   |
|              |   | UN.     | 12,00  |
|              |   | UN.     | 2,00   |
|              |   | UN.     | 2,00   |
|              |   | UN.     | 1,00   |
|              |   | UN.     | 1,00   |
|              |   | UN.     | 4,00   |
|              |   | UN.     | 6,00   |
|              |   | equipes | 1,00   |
|              |   | equipes | 1,00   |
|              |   | M       | 1,00   |
|              |   | M       | 1,00   |
|              |   | M       | 1,00   |
|              |   | UN.     | 4,00   |
|              |   | UN.     | 1,00   |
|              |   | M       | 1,00   |
|              |   | UN.     | 1,00   |
|              |   | UN.     | 1,00   |
|              |   | UN.     | 1,00   |
|              |   | T       | 1,00   |
|              |   | T       | 1,00   |
|              |   | T       | 1,00   |
|              |   | T       | 1,00   |
|              |   | UN.     | 5,00   |
|              |   | UN.     | 2,00   |
|              |   | UN.     | 6,00   |
|              |   | UN.     | 28,00  |
|              |   | UN.     | 58,00  |
|              |   | UN.     | 5,00   |
|              |   | UN.     | 23,00  |



| <i>Data da ação</i> | <i>Ação</i>  | <i>UN.</i> | <i>Quant.</i> |
|---------------------|--|------------|---------------|
|                     | Conserto De Tubulação- S. Distribuidor De Água               | UN.        | 1,00          |
|                     |  | UN.        | 8,00          |
|                     |  | UN.        | 4,00          |
|                     |  | UN.        | 1,00          |
|                     |  | UN.        | 4,00          |
|                     |  | UN.        | 2,00          |
|                     |  | UN.        | 2,00          |
|                     |  | UN.        | 3,00          |
|                     |  | UN.        | 15,00         |
|                     | Desobstrução E Conserto De Tubulação - S. Coleta De Esgoto   | UN.        | 1,00          |
|                     |  | UN.        | 5,00          |
|                     |  | UN.        | 1,00          |
|                     |  | UN.        | 2,00          |
|                     |  | UN.        | 4,00          |
|                     |  | UN.        | 3,00          |
|                     | Equipe Padrão para Serviços Diversos                         | equipes    | 1,00          |
|                     |  | equipes    | 1,00          |
|                     | Lavagem De Tubulação De Esgotos Por Caminhão Hidrojato       | M          | 1,00          |
|                     |  | M          | 1,00          |
|                     |  | M          | 1,00          |
|                     | Meio Fio E Calçada (Recomposição / Pintura / Conserto)       | UN.        | 3,00          |
|                     |  | UN.        | 1,00          |
|                     | Operação Tapa Buraco   | T          | 1,00          |
|                     |  | T          | 1,00          |
|                     | Poda   | UN.        | 24,00         |
|                     |  | UN.        | 12,00         |
|                     |  | UN.        | 2,00          |
|                     |  | UN.        | 42,00         |
|                     |  | UN.        | 14,00         |
|                     |  | UN.        | 79,00         |
|                     |  | UN.        | 13,00         |
|                     | Recapeamento De Vias   | T          | 1,00          |
|                     | Recolhimento de container do Papa Entulho                    | T          | 1,00          |
|                     | Reconformação do Leito Estradal ( Patrolamento / Laminagem ) | M³         | 1,00          |
|                     | Remoção Manual e Mecanizada de Entulhos                      | T          | 1,00          |
|                     |  | T          | 1,00          |
|                     |  | T          | 1,00          |
|                     | Reparo (Pontos Apagados)                                     | UN.        | 1,00          |
|                     |  | UN.        | 1,00          |
|                     |  | UN.        | 1,00          |
|                     |  | UN.        | 1,00          |
|                     |  | UN.        | 1,00          |
|                     |  | UN.        | 1,00          |
|                     |  | UN.        | 1,00          |
|                     |  | UN.        | 1,00          |
|                     |  | UN.        | 1,00          |
|                     |  | UN.        | 1,00          |
|                     |  | UN.        | 1,00          |
|                     |  | UN.        | 1,00          |
|                     |  | UN.        | 1,00          |
|                     |  | UN.        | 4,00          |
|                     |  | UN.        | 3,00          |
|                     |  | UN.        | 1,00          |
|                     |  | UN.        | 1,00          |
|                     |  | UN.        | 1,00          |
|                     | Reposição De Asfalto   | UN.        | 2,00          |
|                     | Reposição De Tampa e Recuperação De Válvula/Registro         | UN.        | 3,00          |
|                     | Roçagem  | M²         | 1,00          |
|                     |  | M²         | 1,00          |
|                     |  | M          | 1,00          |
|                     |  | M²         | 1,00          |
|                     |  | M²         | 1,00          |











| Data da ação | Ação   | UN.            | Quant. |
|--------------|--|----------------|--------|
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              | Reposição De Asfalto                                       | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              | Roçagem  | T              | 1,00   |
|              |  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              |  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              |  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              |  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              |  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              |  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              |  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              | Sinalização Horizontal (Pintura, tachões)                  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              | Sinalização Vertical (Placas)                              | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              |  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              | Substituição De Lâmpada                                    | M              | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              | Supressão  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 4,00   |
|              |  | UN.            | 5,00   |
|              |  | UN.            | 200,00 |
|              |  | UN.            | 38,00  |
|              | Varrição Manual de Vias e Logradouros Públicos             | KM             | 1,00   |
| 12/02/2019   | Catação de Papéis e Plásticos em Áreas Verdes              | equipes        | 1,00   |
|              | Conserto De Tubulação- S. Distribuidor De Água             | UN.            | 2,00   |
|              |  | UN.            | 6,00   |
|              | Desobstrução E Conserto De Tubulação - S. Coleta De Esgoto | UN.            | 4,00   |
|              |  | UN.            | 4,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              | Equipe Padrão para Serviços Diversos                       | equipes        | 1,00   |
|              | Lavagem De Tubulação De Esgotos Por Caminhão Hidrojato     | M              | 1,00   |
|              |  | M              | 1,00   |
|              | Meio Fio E Calçada (Recomposição / Pintura / Conserto)     | M              | 1,00   |
|              |  | M              | 1,00   |
|              |  | M              | 1,00   |
|              |  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              | Operação Tapa Buraco                                       | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              | Poda   | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 33,00  |
|              |  | UN.            | 49,00  |
|              |  | UN.            | 69,00  |

| Data da ação | Ação   | UN.     | Quant. |
|--------------|--|---------|--------|
|              |  | UN.     | 1,00   |
|              |  | UN.     | 8,00   |
|              |  | UN.     | 87,00  |
|              |  | UN.     | 65,00  |
|              |  | UN.     | 4,00   |
|              | Reconformação do Leito Estradal ( Patrolamento / Laminagem ) | M       | 1,00   |
|              |  | M³      | 1,00   |
|              | Remoção Manual e Mecanizada de Entulhos                      | T       | 1,00   |
|              |  | T       | 1,00   |
|              |  | T       | 1,00   |
|              | Reparo (Pontos Apagados)                                     | UN.     | 1,00   |
|              |  | UN.     | 1,00   |
|              |  | UN.     | 1,00   |
|              |  | UN.     | 1,00   |
|              |  | UN.     | 1,00   |
|              |  | UN.     | 1,00   |
|              |  | UN.     | 1,00   |
|              |  | UN.     | 1,00   |
|              | Reposição De Asfalto   | T       | 1,00   |
|              |  | T       | 1,00   |
|              | Roçagem  | M²      | 1,00   |
|              |  | M²      | 1,00   |
|              |  | M²      | 1,00   |
|              |  | M²      | 1,00   |
|              |  | M²      | 1,00   |
|              |  | M²      | 1,00   |
|              |  | M²      | 1,00   |
|              | Sinalização Horizontal (Pintura, tachões)                    | M²      | 1,00   |
|              | Sinalização Vertical (Placas)                                | M²      | 1,00   |
|              |  | M       | 1,00   |
|              |  | M²      | 1,00   |
|              |  | M²      | 1,00   |
|              |  | M²      | 1,00   |
|              |  | UN.     | 18,00  |
|              | Substituição De Lâmpada                                      | UN.     | 1,00   |
|              |  | UN.     | 1,00   |
|              |  | UN.     | 1,00   |
|              |  | UN.     | 1,00   |
|              |  | UN.     | 1,00   |
|              |  | UN.     | 1,00   |
|              |  | UN.     | 1,00   |
|              |  | UN.     | 1,00   |
|              | Supressão  | UN.     | 12,00  |
|              |  | UN.     | 250,00 |
|              |  | UN.     | 1,00   |
|              | Varrição Manual de Vias e Logradouros Públicos               | KM      | 1,00   |
| 13/02/2019   | Catação de Papéis e Plásticos em Áreas Verdes                | equipes | 1,00   |
|              | Conserto De Tubulação- S. Distribuidor De Água               | UN.     | 2,00   |
|              |  | M       | 1,00   |
|              |  | UN.     | 2,00   |
|              |  | UN.     | 5,00   |
|              | Desobstrução E Conserto De Tubulação - S. Coleta De Esgoto   | UN.     | 7,00   |
|              |  | UN.     | 1,00   |
|              |  | UN.     | 1,00   |
|              |  | UN.     | 4,00   |
|              |  | UN.     | 2,00   |
|              |  | UN.     | 2,00   |
|              |  | UN.     | 1,00   |
|              |  | UN.     | 1,00   |
|              | Equipe Padrão para Serviços Diversos                         | equipes | 1,00   |

| <i>Data da ação</i> | <i>Ação</i>  | <i>UN.</i>     | <i>Quant.</i> |
|---------------------|--|----------------|---------------|
|                     | Lavagem De Tubulação De Esgotos Por Caminhão Hidrojato       | M              | 1,00          |
|                     |  | M              | 1,00          |
|                     |  | M              | 1,00          |
|                     |  | M              | 1,00          |
|                     |  | M              | 1,00          |
|                     |  | M              | 1,00          |
|                     |  | M              | 1,00          |
|                     |  | M              | 1,00          |
|                     | Meio Fio E Calçada (Recomposição / Pintura / Conserto)       | M              | 1,00          |
|                     |  | M <sup>2</sup> | 1,00          |
|                     |  | M              | 1,00          |
|                     |  | M              | 1,00          |
|                     |  | M              | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 2,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     | Operação Tapa Buraco   | T              | 1,00          |
|                     |  | T              | 1,00          |
|                     |  | T              | 1,00          |
|                     |  | T              | 1,00          |
|                     |  | T              | 1,00          |
|                     | Poda   | UN.            | 9,00          |
|                     |  | UN.            | 65,00         |
|                     |  | UN.            | 19,00         |
|                     |  | UN.            | 7,00          |
|                     |  | UN.            | 9,00          |
|                     |  | UN.            | 66,00         |
|                     |  | UN.            | 8,00          |
|                     | Recapeamento De Vias   | T              | 1,00          |
|                     |  | T              | 1,00          |
|                     | Reconformação do Leito Estradal ( Patrolamento / Laminagem ) | UN.            | 5,00          |
|                     |  | M <sup>3</sup> | 1,00          |
|                     | Remoção Manual e Mecanizada de Entulhos                      | T              | 1,00          |
|                     |  | T              | 1,00          |
|                     |  | T              | 1,00          |
|                     | Reparo (Pontos Apagados)                                     | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     | Reposição De Asfalto   | T              | 1,00          |
|                     |  | T              | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 3,00          |
|                     | Roçagem  | M <sup>2</sup> | 1,00          |
|                     |  | M <sup>2</sup> | 1,00          |
|                     |  | M <sup>2</sup> | 1,00          |
|                     |  | M <sup>2</sup> | 1,00          |
|                     |  | M <sup>2</sup> | 1,00          |
|                     |  | M <sup>2</sup> | 1,00          |
|                     |  | M <sup>2</sup> | 1,00          |
|                     | Sinalização Horizontal (Pintura, tachões)                    | M <sup>2</sup> | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 80,00         |
|                     | Sinalização Vertical (Placas)                                | M <sup>2</sup> | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 60,00         |
|                     | Substituição De Lâmpada                                      | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     | Supressão  | UN.            | 220,00        |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 5,00          |
|                     | Varrição Manual de Vias e Logradouros Públicos               | KM             | 1,00          |

| Data da ação                                   | Ação   | UN.  | Quant.         |      |
|--|--|--|----------------|------|
| 14/02/2019                                     | Catação de Papéis e Plásticos em Áreas Verdes              | equipes  | 1,00           |      |
|  | Conserto De Tubulação- S. Distribuidor De Água             | UN.  | 1,00           |      |
|  |  | UN.  | 2,00           |      |
|  |  | UN.  | 2,00           |      |
|  |  | UN.  | 3,00           |      |
|  |  | UN.  | 2,00           |      |
|  |  | Desobstrução E Conserto De Tubulação - S. Coleta De Esgoto | UN.            | 7,00 |
|  |  |  | UN.            | 2,00 |
|  |  |  | UN.            | 2,00 |
|  |  |  | UN.            | 4,00 |
|  |  |  | UN.            | 1,00 |
|  | Equipe Padrão para Serviços Diversos                       | equipes  | 1,00           |      |
|  |  | Lavagem De Tubulação De Esgotos Por Caminhão Hidrojato     | M              | 1,00 |
|  | M  |  | 1,00           |      |
|  | M  |  | 1,00           |      |
|  | M  |  | 1,00           |      |
|  | M  |  | 1,00           |      |
|  | Meio Fio E Calçada (Recomposição / Pintura / Conserto)     | M <sup>2</sup>   | 1,00           |      |
|  |  | UN.  | 1,00           |      |
|  |  | UN.  | 1,00           |      |
|  | Poda   | UN.  | 28,00          |      |
|  |  | UN.  | 70,00          |      |
|  |  | UN.  | 17,00          |      |
|  |  | UN.  | 17,00          |      |
|  | Recolhimento de container do Papa Entulho                  | T  | 1,00           |      |
|  |  | Remoção Manual e Mecanizada de Entulhos                    | T              | 1,00 |
|  |  |  | T              | 1,00 |
|  |  | Reparo (Pontos Apagados)                                   | T              | 1,00 |
|  | UN.  |  | 1,00           |      |
|  | UN.  |  | 1,00           |      |
|  | UN.  |  | 1,00           |      |
|  | UN.  |  | 1,00           |      |
|  | UN.  |  | 1,00           |      |
|  | UN.  |  | 1,00           |      |
|  | UN.  |  | 1,00           |      |
|  | UN.  |  | 1,00           |      |
|  | UN.  |  | 1,00           |      |
|  | UN.  |  | 1,00           |      |
|  | UN.  |  | 1,00           |      |
|  | Reposição De Asfalto                                       |  | M <sup>3</sup> | 1,00 |
|  |  | Roçagem  | M <sup>2</sup> | 1,00 |
|  | M <sup>2</sup>   |  | 1,00           |      |
|  | M <sup>2</sup>   |  | 1,00           |      |
|  | Sinalização Horizontal (Pintura, tachões)                  | M <sup>2</sup>   | 1,00           |      |
|  | Substituição De Lâmpada                                    | UN.  | 1,00           |      |
|  |  | Supressão  | UN.            | 4,00 |
|  |  |  | UN.            | 6,00 |
| UN.  |  | 1,00   |                |      |
| UN.  |  | 3,00   |                |      |
| UN.  |  | 150,00   |                |      |
| UN.  |  | 5,00   |                |      |
| UN.  |  | 4,00   |                |      |
| Varrição Manual de Vias e Logradouros Públicos |  | KM   | 1,00           |      |
|  |  | 15/02/2019 Catação de Papéis e Plásticos em Áreas Verdes   | equipes        | 1,00 |
| equipes  | 1,00   |  |                |      |
| equipes  | 1,00   |  |                |      |
| Conserto De Tubulação- S. Distribuidor De Água | UN.  | 5,00   |                |      |
|  | Desobstrução E Conserto De Tubulação - S. Coleta De Esgoto | UN.  | 1,00           |      |
|  |  | UN.  | 4,00           |      |

| Data da ação | Ação   | UN.     | Quant. |
|--------------|--|---------|--------|
|              |  | UN      | 1,00   |
|              | Desobstrução E Limpeza Da Rede De Drenagem                 | M³      | 1,00   |
|              | Equipe Padrão para Serviços Diversos                       | equipes | 1,00   |
|              |  | equipes | 1,00   |
|              | Lavagem De Tubulação De Esgotos Por Caminhão Hidrojato     | M       | 1,00   |
|              |  | M       | 1,00   |
|              | Meio Fio E Calçada (Recomposição / Pintura / Conserto)     | M       | 1,00   |
|              |  | M       | 1,00   |
|              |  | M       | 1,00   |
|              |  | M²      | 1,00   |
|              | Operação Tapa Buraco                                       | T       | 1,00   |
|              |  | T       | 1,00   |
|              |  | T       | 1,00   |
|              | Poda   | UN.     | 19,00  |
|              |  | UN.     | 11,00  |
|              |  | UN.     | 6,00   |
|              |  | UN.     | 13,00  |
|              |  | UN.     | 5,00   |
|              |  | UN.     | 4,00   |
|              | Remoção Manual e Mecanizada de Entulhos                    | T       | 1,00   |
|              |  | T       | 1,00   |
|              |  | T       | 1,00   |
|              | Reparo (Pontos Apagados)                                   | UN.     | 1,00   |
|              |  | UN.     | 1,00   |
|              |  | UN.     | 1,00   |
|              |  | UN.     | 1,00   |
|              |  | UN.     | 1,00   |
|              |  | UN.     | 1,00   |
|              |  | UN.     | 1,00   |
|              |  | UN.     | 1,00   |
|              |  | UN.     | 1,00   |
|              |  | UN.     | 1,00   |
|              | Roçagem  | M²      | 1,00   |
|              |  | M²      | 1,00   |
|              |  | M²      | 1,00   |
|              |  | M²      | 1,00   |
|              |  | M²      | 1,00   |
|              |  | M²      | 1,00   |
|              |  | M²      | 1,00   |
|              |  | M²      | 1,00   |
|              | Sinalização Horizontal (Pintura, tachões)                  | UN.     | 150,00 |
|              |  | M²      | 1,00   |
|              | Substituição De Lâmpada                                    | UN.     | 1,00   |
|              |  | UN.     | 1,00   |
|              |  | UN.     | 1,00   |
|              |  | UN.     | 1,00   |
|              |  | UN.     | 1,00   |
|              |  | UN.     | 1,00   |
|              |  | UN.     | 1,00   |
|              |  | UN.     | 1,00   |
|              | Supressão  | UN.     | 3,00   |
|              |  | UN.     | 1,00   |
|              |  | UN.     | 260,00 |
|              | Varrição Manual de Vias e Logradouros Públicos             | KM      | 1,00   |
|              |  | KM      | 1,00   |
| 16/02/2019   | Catação de Papéis e Plásticos em Áreas Verdes              | equipes | 1,00   |
|              |  | equipes | 1,00   |
|              |  | equipes | 1,00   |
|              | Conserto De Tubulação- S. Distribuidor De Água             | UN.     | 1,00   |
|              | Desobstrução E Conserto De Tubulação - S. Coleta De Esgoto | UN.     | 2,00   |



| <i>Data da ação</i> | <i>Ação</i>  | <i>UN.</i>     | <i>Quant.</i> |
|---------------------|--|----------------|---------------|
|                     | Equipe Padrão para Serviços Diversos                       | equipes        | 1,00          |
|                     |  | equipes        | 1,00          |
|                     | Meio Fio E Calçada (Recomposição / Pintura / Conserto)     | M <sup>2</sup> | 1,00          |
|                     | Operação Tapa Buraco                                       | T              | 1,00          |
|                     | Poda   | UN.            | 18,00         |
|                     |  | UN.            | 2,00          |
|                     |  | UN.            | 465,00        |
|                     |  | UN.            | 19,00         |
|                     |  | UN.            | 19,00         |
|                     | Remoção Manual e Mecanizada de Entulhos                    | T              | 1,00          |
|                     |  | T              | 1,00          |
|                     |  | T              | 1,00          |
|                     | Reparo (Pontos Apagados)                                   | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     | Roçagem  | M <sup>2</sup> | 1,00          |
|                     |  | M <sup>2</sup> | 1,00          |
|                     |  | M <sup>2</sup> | 1,00          |
|                     |  | M <sup>2</sup> | 1,00          |
|                     | Substituição De Lâmpada                                    | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     | Varrição Manual de Vias e Logradouros Públicos             | KM             | 1,00          |
|                     |  | KM             | 1,00          |
| 17/02/2019          | Poda   | UN.            | 28,00         |
| 18/02/2019          | Catação de Papéis e Plásticos em Áreas Verdes              | equipes        | -             |
|                     |  | equipes        | 1,00          |
|                     | Conserto De Tubulação- S. Distribuidor De Água             | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | M              | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 2,00          |
|                     |  | UN.            | 4,00          |
|                     |  | UN.            | 17,00         |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 2,00          |
|                     | Desobstrução E Conserto De Tubulação - S. Coleta De Esgoto | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 4,00          |
|                     |  | UN.            | 3,00          |
|                     |  | UN.            | 4,00          |
|                     |  | UN.            | 3,00          |
|                     | Equipe Padrão para Serviços Diversos                       | equipes        | 1,00          |
|                     | Lavagem De Tubulação De Esgotos Por Caminhão Hidrojato     | M              | 1,00          |
|                     |  | M              | 1,00          |
|                     |  | M              | 1,00          |
|                     |  | M              | 1,00          |
|                     |  | M              | 1,00          |
|                     |  | M              | 1,00          |
|                     | Meio Fio E Calçada (Recomposição / Pintura / Conserto)     | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |





| <i>Data da ação</i> | <i>Ação</i>  | <i>UN.</i>     | <i>Quant.</i> |
|---------------------|--|----------------|---------------|
|                     |  | UN.            | 8,00          |
|                     | Operação Tapa Buraco   | T              | 1,00          |
|                     |  | T              | 1,00          |
|                     |  | T              | 1,00          |
|                     |  | T              | 1,00          |
|                     | Poda   | UN.            | 29,00         |
|                     |  | UN.            | 64,00         |
|                     |  | UN.            | 18,00         |
|                     |  | UN.            | 2,00          |
|                     |  | UN.            | 22,00         |
|                     |  | UN.            | 8,00          |
|                     |  | UN.            | 4,00          |
|                     |  | UN.            | 249,00        |
|                     | Reconformação do Leito Estradal ( Patrolamento / Laminagem ) | M <sup>2</sup> | 1,00          |
|                     | Remoção Manual e Mecanizada de Entulhos                      | T              | 1,00          |
|                     |  | T              | 1,00          |
|                     |  | T              | 1,00          |
|                     | Reparo (Pontos Apagados)                                     | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     | Reposição De Asfalto   | T              | 1,00          |
|                     | Roçagem  | M <sup>2</sup> | 1,00          |
|                     |  | M <sup>2</sup> | 1,00          |
|                     |  | M <sup>2</sup> | 1,00          |
|                     |  | M <sup>2</sup> | 1,00          |
|                     |  | M <sup>2</sup> | 1,00          |
|                     |  | M <sup>2</sup> | 1,00          |
|                     |  | M <sup>2</sup> | 1,00          |
|                     |  | M <sup>2</sup> | 1,00          |
|                     | Sinalização Horizontal (Pintura, tachões)                    | M <sup>2</sup> | 1,00          |
|                     | Sinalização Vertical (Placas)                                | UN.            | 80,00         |
|                     |  | UN.            | 36,00         |
|                     | Substituição De Lâmpada                                      | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     | Supressão  | UN.            | 2,00          |
|                     |  | UN.            | 138,00        |
|                     |  | UN.            | 5,00          |
|                     | Varrição Manual de Vias e Logradouros Públicos               | KM             | -             |
|                     |  | KM             | 1,00          |
| 20/02/2019          | Catação de Papéis e Plásticos em Áreas Verdes                | equipes        | -             |
|                     |  | equipes        | 1,00          |
|                     | Conserto De Tubulação- S. Distribuidor De Água               | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 2,00          |
|                     |  | UN.            | 7,00          |
|                     |  | UN.            | 10,00         |
|                     |  | UN.            | 2,00          |

| Data da ação | Ação   | UN.            | Quant. |
|--------------|--|----------------|--------|
|              |  | UN.            | 6,00   |
|              |  | UN.            | 2,00   |
|              |  | UN.            | 3,00   |
|              |  | UN.            | 10,00  |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              | Desobstrução E Conserto De Tubulação - S. Coleta De Esgoto | UN.            | 2,00   |
|              |  | UN.            | 2,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 2,00   |
|              |  | UN.            | 2,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 5,00   |
|              |  | UN.            | 2,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 4,00   |
|              |  | UN.            | 2,00   |
|              |  | UN.            | 3,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 2,00   |
|              |  | UN.            | 3,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              | Equipe Padrão para Serviços Diversos                       | equipes        | 1,00   |
|              | Lavagem De Tubulação De Esgotos Por Caminhão Hidrojato     | M              | 1,00   |
|              |  | M              | 1,00   |
|              |  | M              | 1,00   |
|              |  | M              | 1,00   |
|              |  | M              | 1,00   |
|              |  | M              | 1,00   |
|              | Meio Fio E Calçada (Recomposição / Pintura / Conserto)     | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              |  | M              | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 2,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 2,00   |
|              |  | UN.            | 2,00   |
|              |  | UN.            | 7,00   |
|              | Operação Tapa Buraco                                       | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              | Poda   | UN.            | 4,00   |
|              |  | UN.            | 35,00  |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 5,00   |
|              | Remoção Manual e Mecanizada de Entulhos                    | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              | Reparo (Pontos Apagados)                                   | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |



















| Data da ação | Ação   | UN.                  | Quant.         |       |
|--------------|--|----------------------|----------------|-------|
|              | Meio Fio E Calçada (Recomposição / Pintura / Conserto)                               | M                    | 1,00           |       |
|              |  | UN.                  | 2,00           |       |
|              |  | UN.                  | 2,00           |       |
|              |  | M                    | 1,00           |       |
|              |  | UN.                  | 9,00           |       |
|              |  | UN.                  | 1,00           |       |
|              |  | UN.                  | 2,00           |       |
|              |  | UN.                  | 1,00           |       |
|              |  | UN.                  | 1,00           |       |
|              |  | UN.                  | 1,00           |       |
|              |  | UN.                  | 1,00           |       |
|              |  | UN.                  | 1,00           |       |
|              |  | UN.                  | 1,00           |       |
|              |  | UN.                  | 1,00           |       |
|              |  | UN.                  | 1,00           |       |
|              |  | UN.                  | 1,00           |       |
|              |  | Operação Tapa Buraco | T              | 1,00  |
|              | T  |                      | 1,00           |       |
|              | T  |                      | 1,00           |       |
|              | T  |                      | 1,00           |       |
|              | T  |                      | 1,00           |       |
|              | T  |                      | 1,00           |       |
|              | UN.  |                      | 7,00           |       |
|              | UN.  |                      | 1,00           |       |
|              | UN.  |                      | 1,00           |       |
|              | UN.  |                      | 1,00           |       |
|              | UN.  |                      | 2,00           |       |
|              | UN.  |                      | 1,00           |       |
|              | UN.  |                      | 2,00           |       |
|              | UN.  |                      | 1,00           |       |
|              | UN.  |                      | 2,00           |       |
|              | Poda   |                      | UN.            | 23,00 |
|              |  |                      | UN.            | 3,00  |
|              |  | UN.                  | 2,00           |       |
|              |  | UN.                  | 8,00           |       |
|              | Recolhimento de container do Papa Entulho<br>Remoção Manual e Mecanizada de Entulhos | UN.                  | 13,00          |       |
|              |  | T                    | 1,00           |       |
|              |  | T                    | 1,00           |       |
|              |  | T                    | 1,00           |       |
|              | Reparo (Pontos Apagados)   | T                    | 1,00           |       |
|              |  | UN.                  | 1,00           |       |
|              |  | UN.                  | 1,00           |       |
|              |  | UN.                  | 1,00           |       |
|              |  | UN.                  | 1,00           |       |
|              |  | UN.                  | 2,00           |       |
|              |  | UN.                  | 1,00           |       |
|              |  | UN.                  | 1,00           |       |
|              |  | UN.                  | 1,00           |       |
|              |  | UN.                  | 1,00           |       |
|              |  | UN.                  | 1,00           |       |
|              |  | UN.                  | 1,00           |       |
|              |  | UN.                  | 1,00           |       |
|              |  | UN.                  | 1,00           |       |
|              |  | UN.                  | 1,00           |       |
|              |  | UN.                  | 1,00           |       |
|              |  | Reposição De Asfalto | M <sup>2</sup> | 1,00  |
|              | T  |                      | 1,00           |       |
|              | Reposição De Tampa e Recuperação De Válvula/Registro<br>Roçagem                      | UN.                  | 1,00           |       |
|              |  | M <sup>2</sup>       | 1,00           |       |
|              |  | M <sup>2</sup>       | 1,00           |       |













| <i>Data da ação</i> | <i>Ação</i>  | <i>UN.</i>   | <i>Quant.</i> |      |
|---------------------|--|--|---------------|------|
|                     | Desobstrução E Conserto De Tubulação - S. Coleta De Esgoto | UN.  | 1,00          |      |
|                     |  | UN.  | 1,00          |      |
|                     |  | UN.  | 8,00          |      |
|                     |  | UN.  | 1,00          |      |
|                     |  | UN.  | 1,00          |      |
|                     |  | UN.  | 1,00          |      |
|                     |  | UN.  | 2,00          |      |
|                     |  | UN.  | 3,00          |      |
|                     |  | UN.  | 1,00          |      |
|                     |  | UN.  | 1,00          |      |
|                     |  | UN.  | 1,00          |      |
|                     |  | UN.  | 1,00          |      |
|                     |  | UN.  | 1,00          |      |
|                     |  | UN.  | 1,00          |      |
|                     |  | UN.  | 1,00          |      |
|                     |  | UN.  | 1,00          |      |
|                     |  | UN.  | 3,00          |      |
|                     |  | UN.  | 2,00          |      |
|                     |  | Lavagem De Tubulação De Esgotos Por Caminhão Hidrojato | M             | 1,00 |
|                     |  |  | M             | 1,00 |
|                     | M  |  | 1,00          |      |
|                     | M  |  | 1,00          |      |
|                     | M  |  | 1,00          |      |
|                     | Meio Fio E Calçada (Recomposição / Pintura / Conserto)     | UN.  | 1,00          |      |
|                     |  | UN.  | 18,00         |      |
|                     |  | UN.  | 1,00          |      |
|                     |  | UN.  | 1,00          |      |
|                     |  | UN.  | 1,00          |      |
|                     |  | UN.  | 1,00          |      |
|                     |  | UN.  | 1,00          |      |
|                     |  | UN.  | 2,00          |      |
|                     |  | UN.  | 1,00          |      |
|                     |  | UN.  | 1,00          |      |
|                     |  | UN.  | 1,00          |      |
|                     |  | UN.  | 1,00          |      |
|                     |  | UN.  | 1,00          |      |
|                     |  | UN.  | 3,00          |      |
|                     |  | UN.  | 1,00          |      |
|                     |  | UN.  | 1,00          |      |
|                     |  | Operação Tapa Buraco                                   | UN.           | 1,00 |
|                     | T  |  | 1,00          |      |
|                     | T  |  | 1,00          |      |
|                     | T  |  | 1,00          |      |
|                     | UN.  |  | 2,00          |      |
|                     | T  |  | 1,00          |      |
|                     | T  |  | 1,00          |      |
|                     | T  |  | 1,00          |      |
|                     | T  |  | 1,00          |      |
|                     | T  |  | 1,00          |      |
|                     | T  |  | 1,00          |      |
|                     | T  |  | 1,00          |      |
|                     | T  |  | 1,00          |      |
|                     | Poda   | T  | 1,00          |      |
|                     |  | UN.  | 6,00          |      |







| <i>Data da ação</i>                       | <i>Ação</i>  | <i>UN.</i> | <i>Quant.</i> |
|---|--|------------|---------------|
| 08/03/2019                                | Supressão  | UN.        | 4,00          |
|   |  | UN.        | 1,00          |
|   |  | UN.        | 16,00         |
|   |  | UN.        | 3,00          |
|   |  | UN.        | 32,00         |
|   | Conserto De Tubulação- S. Distribuidor De Água             | UN.        | 1,00          |
|   |  | UN.        | 1,00          |
|   |  | UN.        | 1,00          |
|   |  | UN.        | 1,00          |
|   |  | UN.        | 1,00          |
|   |  | UN.        | 1,00          |
|   |  | UN.        | 1,00          |
|   |  | UN.        | 1,00          |
|   |  | UN.        | 1,00          |
|   |  | UN.        | 1,00          |
|   | Desobstrução E Conserto De Tubulação - S. Coleta De Esgoto | UN.        | 1,00          |
|   |  | UN.        | 1,00          |
|   |  | UN.        | 1,00          |
|   |  | UN.        | 1,00          |
|   |  | UN.        | 2,00          |
|   | Lavagem De Tubulação De Esgotos Por Caminhão Hidrojato     | M          | 1,00          |
|   |  | M          | 1,00          |
|   |  | M          | 1,00          |
|   |  | M          | 1,00          |
|   |  | M          | 1,00          |
|   | Meio Fio E Calçada (Recomposição / Pintura / Conserto)     | UN.        | 1,00          |
|   |  | UN.        | 1,00          |
|   |  | UN.        | 1,00          |
|   |  | UN.        | 1,00          |
|   |  | UN.        | 2,00          |
|   |  | UN.        | 2,00          |
|   |  | UN.        | 1,00          |
| UN.                                       |  | 1,00       |               |
| Operação Tapa Buraco                      | UN.  | 4,00       |               |
|   | T  | 1,00       |               |
|   | T  | 1,00       |               |
|   | T  | 1,00       |               |
|   | T  | 1,00       |               |
|   | T  | 1,00       |               |
|   | T  | 1,00       |               |
| Poda                                      | UN.  | 6,00       |               |
|   | UN.  | 25,00      |               |
|   | UN.  | 10,00      |               |
|   | UN.  | 2,00       |               |
| Remoção Manual e Mecanizada de Entulhos   | T  | 1,00       |               |
|   | T  | 1,00       |               |
|   | T  | 1,00       |               |
| Reparo (Pontos Apagados)                  | UN.  | 1,00       |               |
|   | UN.  | 1,00       |               |
|   | UN.  | 1,00       |               |
|   | UN.  | 1,00       |               |
|   | UN.  | 1,00       |               |
|   | UN.  | 1,00       |               |
|   | UN.  | 1,00       |               |
|   | UN.  | 1,00       |               |
|   | UN.  | 1,00       |               |
| Roçagem                                   | M <sup>2</sup>   | 1,00       |               |
|   | M <sup>2</sup>   | 1,00       |               |
|   | M <sup>2</sup>   | 1,00       |               |
| Sinalização Horizontal (Pintura, tachões) | M <sup>2</sup>   | 1,00       |               |
|   | M <sup>2</sup>   | 1,00       |               |







| <i>Data da ação</i> | <i>Ação</i>  | <i>UN.</i>     | <i>Quant.</i> |
|---------------------|--|----------------|---------------|
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     | Desobstrução E Conserto De Tubulação - S. Coleta De Esgoto | UN.            | 2,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 3,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 4,00          |
|                     | Lavagem De Tubulação De Esgotos Por Caminhão Hidrojato     | M              | 1,00          |
|                     |  | M              | 1,00          |
|                     |  | M              | 1,00          |
|                     |  | M              | 1,00          |
|                     | Meio Fio E Calçada (Recomposição / Pintura / Conserto)     | M <sup>2</sup> | 1,00          |
|                     | Operação Tapa Buraco                                       | T              | 1,00          |
|                     |  | T              | 1,00          |
|                     |  | T              | 1,00          |
|                     |  | T              | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 2,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | T              | 1,00          |
|                     | Poda   | UN.            | 10,00         |
|                     |  | UN.            | 18,00         |
|                     |  | UN.            | 5,00          |
|                     |  | UN.            | 3,00          |
|                     | Reparo (Pontos Apagados)                                   | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     | Roçagem  | M <sup>2</sup> | 1,00          |
|                     |  | M <sup>2</sup> | 1,00          |
|                     |  | M <sup>2</sup> | 1,00          |
|                     | Sinalização Horizontal (Pintura, tachões)                  | M <sup>2</sup> | 1,00          |
|                     | Substituição De Lâmpada                                    | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 2,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
|                     | Supressão  | UN.            | 5,00          |
|                     |  | UN.            | 3,00          |
|                     |  | UN.            | 3,00          |
|                     |  | UN.            | 3,00          |
|                     |  | UN.            | 3,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |
| 13/03/2019          | Conserto De Tubulação- S. Distribuidor De Água             | UN.            | 1,00          |
|                     | Lavagem De Tubulação De Esgotos Por Caminhão Hidrojato     | M              | 1,00          |
|                     |  | M              | 1,00          |
|                     | Meio Fio E Calçada (Recomposição / Pintura / Conserto)     | UN.            | 1,00          |
|                     |  | UN.            | 1,00          |







| Data da ação | Ação   | UN.            | Quant. |
|--------------|--|----------------|--------|
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 3,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 2,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 2,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 8,00   |
|              | Operação Tapa Buraco                                       | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              | Poda   | UN.            | 17,00  |
|              |  | UN.            | 3,00   |
|              | Reparo (Pontos Apagados)                                   | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              | Reposição De Asfalto                                       | M <sup>3</sup> | 1,00   |
|              | Roçagem  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              |  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              |  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              |  | M <sup>2</sup> | 1,00   |
|              | Substituição De Lâmpada                                    | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              | Supressão  | UN.            | 4,00   |
|              |  | UN.            | 6,00   |
|              |  | UN.            | 4,00   |
| 18/03/2019   | Conserto De Tubulação- S. Distribuidor De Água             | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 3,00   |
|              | Desobstrução E Conserto De Tubulação - S. Coleta De Esgoto | UN.            | 4,00   |
|              | Lavagem De Tubulação De Esgotos Por Caminhão Hidrojato     | M              | 1,00   |
|              |  | M              | 1,00   |
|              | Meio Fio E Calçada (Recomposição / Pintura / Conserto)     | UN.            | 2,00   |
|              |  | UN.            | 1,00   |
|              |  | UN.            | 3,00   |
|              | Operação Tapa Buraco                                       | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              |  | T              | 1,00   |
|              | Poda   | UN.            | 59,00  |
|              |  | UN.            | 5,00   |
|              |  | UN.            | 56,00  |
|              |  | UN.            | 47,00  |
|              |  | UN.            | 24,00  |
|              |  | UN.            | 4,00   |
|              |  | UN.            | 5,00   |
|              |  | UN.            | 8,00   |
|              |  | UN.            | 50,00  |
|              | Reparo (Pontos Apagados)                                   | UN.            | 2,00   |





| <i>Data da ação</i> | <i>Ação</i>                      | <i>UN.</i>     | <i>Quant.</i>    |
|---------------------|----------------------------------|----------------|------------------|
| 20/03/2019          | Roçagem                          | M <sup>2</sup> | 1,00             |
|                     |                                  | M <sup>2</sup> | 1,00             |
|                     |                                  | M <sup>2</sup> | 1,00             |
|                     |                                  | M <sup>2</sup> | 1,00             |
|                     | Substituição De Lâmpada          | UN.            | 1,00             |
|                     |                                  | UN.            | 1,00             |
|                     |                                  | UN.            | 1,00             |
|                     | Roçagem                          | M <sup>2</sup> | 1,00             |
|                     |                                  | M <sup>2</sup> | 1,00             |
|                     |                                  | M <sup>2</sup> | 1,00             |
| M <sup>2</sup>      |                                  | 1,00           |                  |
| M <sup>2</sup>      |                                  | 1,00           |                  |
| Sem data            | Sinalização Horizontal (Pintura) | UN.            | 15,00            |
|                     |                                  | UN.            | 17,00            |
|                     |                                  | UN.            | 42,00            |
|                     |                                  | UN.            | 83,00            |
| <b>Grand Total</b>  |                                  |                | <b>41.532,00</b> |